

Fiche n°  
**200**
**Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa**

 Date de la visite  
**05/05/2026**
**Identification du regard**

Regard : \_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_


Code CORIM / SIG : \_\_\_\_\_

Secteur : \_\_\_\_\_ Localisation : \_\_\_\_\_

Commune : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_

 Coordonnées GPS :  
-22.224160581387, 166.47365178913

Altitude : \_\_\_\_\_


**Photos**

**Contrôle du Génie Civil**

EQUIPEMENT	ETAT		RENOUVELLEMENT		OBSERVATIONS
	Bon	Mauvais	Inutile	A renouveler	
Entourage du regard					
Génie Civil Extérieur					
Génie Civil Intérieur					
Capot					
Présence d'eau				<input checked="" type="checkbox"/>	

**Contrôle de l'Hydraulique**

EQUIPEMENT	ETAT		RENOUVELLEMENT		OBSERVATIONS
	Bon	Mauvais	Inutile	A renouveler	
Vanne de vidange 1					
Vanne de vidange 2					
Ventouse					
Exutoire					
Présence de fuites					

**Observations**

Antenne GT Dumbea sud face de carrefour.

 Intervenant :  
**Heimana HAMBLIN**

Accès est complètement obstrué par la végétation  
Nettoyage de l'accès doit être fait régulièrement car passage tout les mois sur le site.  
Surface de nettoyage environ 30 m sur 3m de large

