

Fiche n°  
**184**
**Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa**

 Date de la visite  
**25/03/2026**
**Identification du regard**

Regard : **VE 23927** Type : **Ventouse**  
 Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-DBA-734**  
 Secteur : Localisation :  
 Distribution :  
 Commune : **DUMBEA** Adresse :  
 Coordonnées GPS :  
**-22.224229483256, 166.47038452327**  
 Altitude :


**Photos**

**Contrôle du Génie Civil**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

**Contrôle de l'Hydraulique**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse	Bon	Inutile	
Exutoire			
Présence de fuites			

**Observations**

Le regard se situe au bord de route voir le point geocal.  
 Autour du regard de l'herbe haute prévoir un nettoyage.

 Intervenant :  
**Heimana HAMBLIN**
