


Fiche n°  
**178**

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite  
25/03/2026

**Identification du regard**

Regard : **VE 14033** Type : **Ventouse**  
Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-DBA-714**  
Secteur : Localisation :  
Distribution :  
Commune : **DUMBEA** Adresse :  
Coordonnées GPS :  
**-22.1686654, 166.4058323**  
Altitude : 67



**Photos**



**Contrôle du Génie Civil**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

**Contrôle de l'Hydraulique**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse	Bon	Inutile	
Exutoire	Bon	Inutile	
Présence de fuites			

**Observations**

Le regard situé en bord de route privée.  
L'herbe est haute autour du regard prévoir un nettoyage.  
Le chemin qui mène au regard est à nettoyer.(accès à pied suffisant)  
Voir photo.

Intervenant :  
Heimana HAMBLIN

