

Fiche n°  
**174**

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite  
**19/03/2026**

**Identification du regard**

Regard : **VI 5480**  
Type : **Vidange**  
Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1386**  
Secteur : Localisation :  
Distribution : **Route du champ de tir**  
Commune : **PAITA**  
Adresse :  
Coordonnées GPS :  
**-22.13326, 166.3382447**  
Altitude : 63



**Photos**



**Contrôle du Génie Civil**

EQUIPEMENT	ÉTAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

**Contrôle de l'Hydraulique**

EQUIPEMENT	ÉTAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1	Bon	Inutile	
Vanne de vidange 2	Bon	Inutile	
Ventouse			
Exutoire	Bon	Inutile	

Présence de fuites

**Observations**

Le regard se situe sur la route du stand de tir. Du bord de la route jusqu'au regard il y a 50m.

Accessible uniquement en 4x4.

Voir pour refaire tout l'accès car l'arbre qui gêne est l'herbe trop haute.

Intervenant :  
**Heimana HAMBLIN**

