


Fiche n°
173
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

 Date de la visite
19/03/2026
Identification du regard

Regard : **VI 2910** Type : **Vidange**
 Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1382**
 Secteur : Localisation :
 Distribution : **Dans propriété UPRA**
 Commune : **PAITA** Adresse :
 Coordonnées GPS :
-22.1169509, 166.3239064
 Altitude : 73


Photos

Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1	Bon	Inutile	
Vanne de vidange 2	Bon	Inutile	
Ventouse			
Exutoire	Bon	Inutile	
Présence de fuites			

Observations

Le regard se situe sur la propriété UPRA. À 500m de l'entrée principale.

Accessible que en pick-up. par temps de pluie impossible d'accès.

Prévoir un nettoyage autour du regard car l'herbe tres haute et l'accès est à reprendre terrain dégardé sur 10m. voir photos.

Intervenant :
Heimana HAMBLIN

