

Fiche n°
172
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

 Date de la visite
19/03/2026
Identification du regard

Regard : **VI 1180**
 Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1378**
 Secteur :
 Distribution :
 Commune : **PAITA**
 Coordonnées GPS :
-22.1067451, 166.3122766
 Altitude : 90

Type : **Vidange**
 Localisation :
 Propriété DDR :
 Adresse :


Photos

Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1	Bon	Inutile	
Vanne de vidange 2	Bon	Inutile	
Ventouse			
Exutoire	Bon	Inutile	
Présence de fuites			

Observations

Le regard se situe sur la propriété DDR. l'accès est praticable avec tout type de véhicule mais conseillé un pick-up.
 En cas de pluie le regard en lui même est inondé.
 De l'entrée au bord de la RT1 jusqu'au regard il y a 1,5Km.
 prévoir un nettoyage au tour du regard car l'herbe est tres haut voir photos.

 Intervenant :
Heimana HAMBLIN
