

Fiche n°
167
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

 Date de la visite
17/03/2026
Identification du regard

Regard : **VE 13500** Type : **Ventouse**
 Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1422**
 Secteur : Localisation :
 Refoulement : Rte de droite avant route pr Ouab
 Commune : Adresse :
PAITA
 Coordonnées GPS :
-22.076417537628, 166.28226611763
 Altitude :


Photos

Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse	Bon	Inutile	
Exutoire			
Présence de fuites			

Observations

Le regard se situe sur la route de droite avant la route qui mène à Ouaboudé. 74m de l'entrée de la propriété au regard
 Praticable en 4x4. prévoir un nettoyage car l'herbe est assez haute. Il y aura 74m de long sur 3m de large a nettoyer.
 (VOIR PHOTOS).

 Intervenant :
Heimana HAMBLIN
