

Fiche n°
171
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

 Date de la visite
17/03/2026
Identification du regard

Regard : **VI 3440** Type : **Vidange**
 Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1353**
 Secteur : Localisation :
 Refoulement : **Acces par propriété Pasco**
 Commune : **PAITA** Adresse :
 Coordonnées GPS :
-22.006788293846, 166.23957708478
 Altitude :


Photos

Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT		RENOUVELLEMENT		OBSERVATIONS
	Mauvais	Bon	A renouveler	Inutile	
Entourage du regard	■		■		Herbe haute et arbuste autour du regard
Génie Civil Extérieur		■		■	
Génie Civil Intérieur		■		■	
Capot		■		■	
Présence d'eau		■		■	

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT		RENOUVELLEMENT		OBSERVATIONS
	Mauvais	Bon	A renouveler	Inutile	
Vanne de vidange 1		■		■	
Vanne de vidange 2		■		■	
Ventouse					
Exutoire		■		■	
Présence de fuites					

Observations

Acces au regard par la route du reservoir de Tontouta.
 Il y a une route sur la propriété qui est à peu près propre (nettoyé par le proprio) mais il faut aménagé une route et nettoyer l'accès de la route au regard distance d'environ 20m.

Herbe haute et arbuste autour du regard.

Par temps de pluie ce regard est inaccessible.

Intervenant :
Heimana HAMBLIN

