

Fiche n°
201

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite
05/05/2026

Identification du regard

Regard : Type :

Code CORIM / SIG :

Secteur : Localisation :

Commune : Adresse :

Coordonnées GPS :
-22.130689526369, 166.33398380131

Altitude :



Photos



Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau		<input checked="" type="checkbox"/>	

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse			
Exutoire			
Présence de fuites			

Observations

Antenne GT Ondémia dans la propriété PEN.
Une partie de l'accès à été entretenu par Enercal lors de notre passage
Il reste une partie ou l'entretien de l'accès est à reprendre sur environ 150 sur 3 m de large

Intervenant :
Heimana HAMLIN

