

Fiche n°
188

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite
25/03/2026

Identification du regard

Regard : **VI 25385** Type : **Vidange**
Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-NEA-1026**
Secteur : Localisation :
Distribution
Commune : **NOUMEA** Adresse : **198 Route Provinciale du NORMANDIE N°E-1**
Coordonnées GPS : **-22.2295718, 166.4585156**
Altitude : 70



Photos



Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1	Bon	Inutile	
Vanne de vidange 2			
Ventouse			
Exutoire	Bon	Inutile	
Présence de fuites			

Observations

Le regard se situe a 360m de la passerelle du cailloux bleu/Rivière salée.
Prévoir le nettoyage de l'accès et l'herbe haute autour du regard.
Le nettoie des espaces vert est généralement réaliser par la mairie
Voir photo.

Intervenant :
Heimana HAMBLIN

