

Fiche n°
177

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite
24/03/2026

Identification du regard

Regard : Type :

Code CORIM / SIG :

Secteur : Localisation :

Commune : Adresse :

Coordonnées GPS :
-22.159019841878, 166.37941975147

Altitude :



Photos



Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Moyen	A prévoir	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse			
Exutoire			
Présence de fuites			

Observations

La vanne de sectionnement se situe sur le chemin qui mène au réservoir de Savannah.
L'herbe est haute autour du regard et prévoir un nettoyage et reprise de l'accès. (espace vert à faire sur 150m)
Accesible uniquement en 4x4.
Voir photos.

Intervenant :
Heimana HAMBLIN

