

Fiche n°
176
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

 Date de la visite
19/03/2026
Identification du regard

Regard : **VE 8223** Type : **Ventouse**
 Code CORIM / SIG :
SIG-E.DÉCHAR-DE-PTA-1440
 Secteur : Localisation :
 Distribution
 Commune : Adresse :
PAITA
 Coordonnées GPS :
-22.1446032, 166.3593375
 Altitude : 71


Photos

Contrôle du Génie Civil

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

Contrôle de l'Hydraulique

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse			
Exutoire			
Présence de fuites			

Observations

Le regard se situe sur la propriété ou y a le parc a cochon juste au pied du premier panneau publicitaire à 300m du portail d'entrée.

Prévoir un nettoyage autour du regard (harbus & haute herbe) et prévoir le nettoyage de l'accès entre le regard et chemin privée

Accesible tout type de vehicule.

Intervenant :
Heimana HAMBLIN

