

Fiche n°  
**175**

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

Date de la visite  
**19/03/2026**

**Identification du regard**

Regard : **VI 5890** Type : **Vidange**  
Code CORIM / SIG : **SIG-E.DECHAR-DE-PTA-1387**  
Secteur : Localisation :  
Distribution  
Commune : Adresse :  
**PAITA**  
Coordonnées GPS :  
**-22.1352262, 166.3406234**  
Altitude : 67



**Photos**



**Contrôle du Génie Civil**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Entourage du regard	Mauvais	A renouveler	
Génie Civil Extérieur	Bon	Inutile	
Génie Civil Intérieur	Bon	Inutile	
Capot	Bon	Inutile	
Présence d'eau			

**Contrôle de l'Hydraulique**

EQUIPEMENT	ETAT	RENOUVELLEMENT	OBSERVATIONS
Vanne de vidange 1			
Vanne de vidange 2			
Ventouse			
Exutoire			
Présence de fuites			

**Observations**

Le regard se situe sur la route du stand de tir a 1 km du rond point Paita nord, dans une propriete a gauche.  
il ya 300m de chemin dans la propriete.  
Le chemin est accessible et propre.  
Prevoir un nettoyage autour du regard et une partie de l'accès au regard sur 10m(herbe haute et arbre..)  
Voir photo.

Intervenant :  
**Heimana HAMBLIN**

